Bridlington Town Hall, Bridlington (VK)



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Projecteigenschappen

- **Bouwproject**
  Gevelrestauratie , Gevelrestauratie / baksteen
- **Objecttype**
  Kantoorgebouwen , Gemeentehuizen
- **Locatie**
  , Bridlington
- **Finalisatie**
  2021
- **Opdrachtgever**
  Houlton
- **Architect**
  East Riding Yorkshire Council
- **Verwerkers**
  Frescrete
- **Rondleiding mogelijk?**
  Ja

Projectomschrijving

De stad Bridlington ligt in het noordoosten van Engeland. De gevel van het stadhuis vertoonde een aantal gebreken en beschadigingen door de weersinvloeden, waardoor renovatiewerken aan de orde waren.

Technische uitdaging en oplossing

Er waren reparaties nodig aan de gevel van het gemeentehuis van de stad Bridlington. Door de weersinvloeden vertoonden de muren onder andere scheuren en hadden ze vocht geabsorbeerd. Een bijzonder kenmerk van de gevel is dat er vuursteen in verwerkt is. Bij de werken aan het gebouw werd een uniforme kleur nagestreefd. Met behulp van een selectie Remmers-producten werd zowel de textuur als de kleur van de gevel in ere hersteld.

Gebruikte productsystemen

› Betofix R2
Art. Nr. 1093



› Betofix R4
Art. Nr. 1096



› S-Protect M
Art. Nr. 0919



› ZM HF [basic]
Art. Nr. 0220



› RM
Art. Nr. 0750



› FM MG
Art. Nr. 1048



› FM NB [basic]
Art. Nr. 1027



› Funcosil C40
Art. Nr. 0704



› Funcosil SNL
Art. Nr. 0602



› BFA
Art. Nr. 0673



Afbeeldingen



©



©



©

Meer informatie vindt u onder:

https://www.remmersbv.nl/nl/referenceDetail/29649